土壌汚染区域の指定について（詳細）

１、当該敷地（テイ・エス　テック㈱埼玉工場（行田））

①住所　　埼玉県行田市野 3600
②操業　　昭和 40 年
③敷地面積　　78,840 ㎡
④現在の用途　　四輪車用シート、内装品製造

2、土壌および地下水調査について

当社では環境への取組みを経営方針の最重要課題の一つと位置付け、2005 年～2006 年にかけ、法で定める第一種特定有害物質を対象とした土壌ガスおよびボーリングの自主調査を行いました。その結果、過去揮発性溶剤の使用履歴のあるシート部品組立工場（旧塗装工場）の土壌・地下水調査にて基準値超過があり、現在まで汚染拡散の監視を行って参りました。（自主調査および原因についての詳細　：http://www.tstech.co.jp/information/uploads/200710121atopics.pdf）※現在、当工場における特定有害物質の使用はございません。

３、監視結果

①敷地内観測井戸 5 箇所による水質調査（4 回／年実施）
敷地外への流出なし　（汚染土壌については、滞留しているものと考えられる）

	2013.3	2012.12	2012.7	2012.5	～	2007
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	～	0.005 未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	～	0.005 未満
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	～	0.005 未満

②地域周辺井戸 14 箇所での水質調査（2012 年 12 月　埼玉県実施）
周辺井戸での検出なし

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	不検出
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	不検出
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	不検出

③現在の汚染土壌の状況（2013 年 2 月実施）
汚染されている区域　：　埼玉県行田市大字野字八ツ島 3600-1、3600-3 の一部
汚染原因物質　：　ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
汚染深度／体積　：　地下 8m～11m／400 m3

以　上